



УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор
ООО «Пятигорсктеплосервис»

/М.О.Нашев/

ОТЧЕТ

о результатах технического обследования объекта теплоснабжения котельной
«Детский сад №14» по ул.Булгакова, 11

г. Пятигорск

«28» 12 2017г.

Настоящий отчет составлен теплоснабжающей организацией по результатам обследования, проведенного по заданию собственника (муниципального образования города-курорта Пятигорска) с участием представителей администрации города Пятигорска.

При проведении камерального обследования объекта теплоснабжения рассмотрена следующая нормативно-техническая документация:

а) проектная документация :

Тепломеханическое решение котельной
Электрическая часть;

Автоматизация;

Газовая часть;

б) исполнительная документация,:

1. Акт приемки законченного строительства объекта газораспределительной системы

2. Технические условия;

3. Разрешение на допуск в эксплуатацию энергоустановки;

4. Договор аренды №272 от 01.09.2014г;

5. Паспорта оборудования;

6. Акт опломбировки узла учета газа;

в) эксплуатационная документация: **соответствует требованиям Правил промышленной безопасности.**

г) иная документация, содержащая сведения: **отсутствует.**

По результатам анализа нормативно-технической документации установлены следующие данные:

а) год постройки объекта теплоснабжения: **2014г.;**

б) дата ввода в эксплуатацию объекта теплоснабжения: **2014 г.;**

в) фактическое состояние объекта теплоснабжения, процент износа: **новое строительство**

г) расчетные и фактические параметры:

котельная работает по температурному графику отпуска тепловой энергии при параметрах 95-70 °С;

д) сведения об аварийности объекта теплоснабжения: **отсутствует.**

е) информация о проведении аварийных и ремонтных работ на объекте теплоснабжения с указанием точных мест проведения таких работ, их фактических объемах, результатов проведенных работ (влияние результатов работ на функционирование объекта): **плановые работы по графикам капитального и текущего ремонтов;**



УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный директор
ООО «Пятигорсктеплосервис»

/М.О.Нашев/

ОТЧЕТ

о результатах технического обследования объекта теплоснабжения котельной
«Детский сад №14» по ул.Булгакова, 11
г. Пятигорск

«__» _____ 2017г.

Настоящий отчет составлен теплоснабжающей организацией по результатам обследования, проведенного по заданию собственника (муниципального образования города-курорта Пятигорска) с участием представителей администрации города Пятигорска.

При проведении камерального обследования объекта теплоснабжения рассмотрена следующая нормативно-техническая документация:

а) проектная документация :

Тепломеханическое решение котельной

Электрическая часть;

Автоматизация;

Газовая часть;

б) исполнительная документация,:

1. Акт приемки законченного строительства объекта газораспределительной системы

2. Технические условия;

3. Разрешение на допуск в эксплуатацию энергоустановки;

4. Договор аренды №272 от 01.09.2014г;

5. Паспорта оборудования;

6. Акт опломбировки узла учета газа;

в) эксплуатационная документация: соответствует требованиям Правил промышленной безопасности.

г) иная документация, содержащая сведения: отсутствует.

По результатам анализа нормативно-технической документации установлены следующие данные:

а) год постройки объекта теплоснабжения: 2014г.;

б) дата ввода в эксплуатацию объекта теплоснабжения: 2014 г.;

в) фактическое состояние объекта теплоснабжения, процент износа: новое строительство

г) расчетные и фактические параметры:

котельная работает по температурному графику отпуска тепловой энергии при параметрах 95-70 °С;

д) сведения об аварийности объекта теплоснабжения: отсутствует.

е) информация о проведении аварийных и ремонтных работ на объекте теплоснабжения с указанием точных мест проведения таких работ, их фактических объемах, результатов проведенных работ (влияние результатов работ на функционирование объекта): плановые работы по графикам капитального и текущего ремонтов;